



- 1.* Размеры для справок.
- 2.** Размеры даны с запасом, длину уточнить при монтаже.

					XXX -XXX - 0 MY			
					0	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Соединение			
Разр	раб.				двух ступеней.			_
Пров	верил				Монтажный чертеж			
Т. ко	нтр.					Лист	Лист	ов 1
						<u>Конст</u>	рукт. ч	ертежи
Н. кс	онтр.					Лист:	1	
Утв	ердил					Листо	в: 10	



* Размеры для справок.


					XXX -XXX - 0 MY					
					16	J	lume	ера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Крепление					
Разр	раб.				ступени к перекрытию.					_
Пров	верил				Монтажный чертеж					
Т. ко	нтр.					Лι	ıcm		Лист	ов 1
Н. кс	онтр.					Конструкт. чертежи Лист: 2				ертежи
Утв	Утвердил					Ли	СТС	в: 10		




- 1.* Размеры для справок. 2.** Размер дан с запасом, длину уточнить при монтаже.

					XXX -XXX - 0 MY			
					16	Литера	Macca	Масштаб
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Крепление ступени			
Разр	раб.				и балясины к полу.			_
Пров	верил				Монтажный чертеж			
Т. ко	нтр.				•	Лист	Лист	ов 1
						Конс	трукт. ч	ертежи
Н. кс	онтр.					Лист	: 3	
Утв	ердил					Лист	ов: 10	


A (1:2)






Размеры для справок,


					XXX-XX-0 MY					
						Литера	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Крепление n ступеней					
Разр	аб.				и балясины к полу.			1:10		
Пров	ерил				Монтажный чертеж					
Т. кон	нтр.				·	Лист ′	Лист	ов 2		
Н. контр. Утвердил						Конструкт. чертежи Лист: 4 Листов: 10				






* Размер для справок.

					XXX -XXX - 0 MY					
					16	Л	lume	ра	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Крепление					
Разр	раб.				балясины к ступени.					1:1
Пров	верил				Монтажный чертеж					1.1
Т. ко	нтр.					Лι	ıcm		Лист	ов 1
Н. кс	онтр.					Конструкт. чертежи Лист: 6				<u>ертежи</u>
Утв	ердил						Лис	СТО	в: 10	




- * Размер для справок.
- 2. Покрытие:

					XXX -XXX -XX СБ				
						Литера	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Стойка				
Разр	раб.				Сборочный чертеж			1:1	
Пров	верил				соорочный чертеж				
Т. ко	нтр.					Лист	Лист	oe 1	
						Конс	грукт. ч	ертежи	
Н. кс	онтр.					Лист	: 7		
Утв	ердил					Листов: 10			




Покрытие:


					XXX -XXX -XX						
						Л	ume	ра	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата							
Разр	аб.				Кнопка					1:1	
Проє	верил									'	
Т. ко	нтр.					Лι	Пист		Лист	ов 1	
							Ко	онструкт. чертежи			
Н. ко	нтр.				Сталь 35 (45)	Лист: 8		_			
Утвердил						Листов: 10					



1. Шероховатость поверхностей A - $\sqrt{^{1,6}}$. 2. Покрытие:

					XXX -XXX -XX					
						Литер	а Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата						
Разр	раб.				Шайба			1:2		
Пров	верил							1.2		
Т. ко	нтр.					Лист Лист		ов 1		
						Кон	структ. ч	ертежи		
Н. кс	онтр.				Сталь	Стапь		-		
Утв	ердил				0.00.0	Листов: 10				





Покрытие: Ц6.хр.

					XXX -XXX -XX					
						Л	ume	ра	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	_					
Разр	раб.				Втулка					1:1
Пров	верил									
Т. ко	нтр.					Ли	ист Лисп			oe 1
							Ко	нст	рукт. ч	ертежи
Н. кс	онтр.				Сталь Лист: 1		10			
Утв	ердил				CIGIE	Листов: 10				